

**CERTIFICACION DE LOTE**  
**SCC-31592**



**SOLICITANTE** : VICSA. S.A. **ORDEN DE TRABAJO** : 323596  
**ATENCIÓN SR.** : MARIO SOLAR S. **FECHA DE EMISIÓN** : 03.02.2006  
**DIRECCION** : SAN FRANCISCO # 144- SANTIAGO

EL PRODUCTO QUE SE DETALLA MAS ADELANTE, FORMAN PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR CESMEC. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS EFECTUADOS A UNA MUESTRA, EL LOTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS QUE SE INDICAN MAS ADELANTE.

**ANTECEDENTES**

**Producto** : Guantes de protección, marca Steel Pro

Código	Descripción	Origen
100045080	GUANTE SUPERVISOR PALMA REFORZADA	INDIA

**Tamaño del lote** : 9.000 unidades

**PROCEDIMIENTO**

**Muestreo** : Realizado en instalaciones del solicitante el día 09/01/2006, según consta en acta de inspección N° 152146.

**Plan de inspección** :

No.	VARIABLE	NORMA DE ENSAYO	TIPO DE INSPECCIÓN				
			Normal			CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
			NI	NCA	n	Ac	Re
1.	Inspección visual	NCh 1252	S-3	2,5	20	1	2
2.	Control dimensional	NCh 1252	S-3	2,5	20	1	2
3.	Resistencia al desgarramiento	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1
4.	pH	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1
5.	Cromo	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1
6.	Grasa	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1
7.	Humedad	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1
8.	Encogimiento	NCh 1115	S-2	1,0	13 (*)	0	1

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

**Especificación** : Normas Chilenas NCh 1115 y1252.

**Controles realizados** : **GUANTE**  
- Inspección visual  
- Control dimensional

**CUERO**  
- Espesor.  
- Resistencia al desgarramiento  
- Encogimiento  
- pH  
- Cromo  
- Materia grasa  
- Humedad

## RESULTADOS

### *Guante*

**Inspección visual** : La muestra controlada no presento observaciones.

**Espesor, Resistencia al desgarramiento y Control dimensional** :  
Los resultados se detallan en informe adjunto SCC-31591. Cumple lo especificado.

**Encogimiento, pH, Cromo, Materia Grasa, y Humedad** :  
Los resultados se detallan en informe adjunto SAH-5275. Cumple lo especificado

## CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos, el lote inspeccionado cumple lo especificado.

## OBSERVACIÓN

El lote fue identificado con cuño a fuego con el logotipo Cesmec lote certificado de acuerdo con la RES. N° 195, D.S.N° 18 del I.S.P.C.H.

  
**LORETO ARAYA AVILA**  
*Supervisora/Depto. Inspección General*

**ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.**

Nota importante al reverso